



главы администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода

А.В. Нагин

«16» ноября 2016г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ
(к паспорту доступности ОИ)**

№ 87(02-99)

«16» ноября 2016г.

Автозаводский район
Город Нижний Новгород

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 90 "ДАНКО" (МАДОУ №90).
- 1.2. Адрес объекта 603018, Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20 (свидетельство о государственной регистрации права серия 52 01 № 366135 от 27 ноября 2015 года)
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2306 кв.м.
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10676 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1987г., последнего капитального ремонта – нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №90 "ДАНКО" (МАДОУ №90).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 603018, г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушением умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 247, вместимость – 315, пропускная способность - 315

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- Доступ в учреждение осуществляется с автобусных остановок «Стахановская», маршрутное такси 14,29,97, автобус 11,20,31, троллейбус №12,14; «Профилакторий», маршрутное такси 15,46, трамвай 8.
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Стахановская» -560 м, от остановки «Профилакторий» - 720 м.
- 3.2.2 время движения (пешком): от остановки «Стахановская» 7-10 мин, от остановки «Профилакторий» 10-15 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4 Перекрестки: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная): нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, тротуарный бордюр
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГ	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О, У, Г)	-	1,2,7,8, 10,11,12
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, У, Г)	Л.н.1, Вх.пл.1, Дв.1, А 47,48	3,5,6,13, 14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, У, Г)	А 4, А 3, Л, Дв.	9,16,18,20, 22,24,25,26, 32
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, У, Г)	А 50, А 57, А 5, А 67, Дв	4,15, 17,19,21,23, 24,30,31,33,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, У, Г)	А 38	27,28,29
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (О, У, Г)	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Тротуар от остановки «Стахановская» до детского сада №90
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 11.01.2016-31.12.2019 года

в рамках исполнения адресной программы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; не требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Муниципальным образованием городской округ «город Нижний Новгород»;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 42 л.
Позатажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель начальника главы Администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода

Матасова Н.К.

Члены рабочей группы:

Начальник управления дошкольного образования Администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода

Парфенова И.В.

Заместитель начальника дошкольного образования Администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода

Смирнова М.В.

Главный специалист Администрации Автозаводского района г. Н. Новгорода

Галкина Т.Н.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Автозаводской районной организации «Всероссийское общество инвалидов»

Кондратьев Т.Н.

Представитель Приокской местной организации «Всероссийское общество слепых»

Варанкин П.В.

представители организации, расположенной на объекте
Заведующий МАДОУ №90

Ответственный заместитель заведующего

О.А. Ушакова - Славолобова

С.Е. Де-Клерк

Управленческое решение согласовано «16» ноября 2016 г. (протокол № 5)

Комиссией (название). Комиссия по вопросам связанным с формированием безбарьерной среды

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 87(02-99)

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МАДОУ "Детский сад № 90 "ДАНКО" г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2,7	Нет средств информационной поддержки. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3)	Все	Адаптация входа на территорию, установка системы средств информационной поддержки	Установка
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1, 7,8,10,11,12	Отсутствует разметка на пути следования МГН до входа в ОИ. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.4)	Все	Адаптация подходов к объекту, в т.ч. установка тактильных средств и средств информационной поддержки. Нанесение разметки на пути следования до входа в ОИ	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	8, 10,11,12	Адаптация подхода к объекту	Все	Установка пандуса (наружный)	Ремонт текущий
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ-И (О,Г,У)	-	1,2,7,8,10,11,12	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 87(02-99)

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ "Детский сад № 90 "ДАНКО", г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

Вход №1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Л.н.1	3	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12) Лестница не оборудована поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.14)	С	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней. Установка поручней на лестнице.	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	5	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012. (п.4.1.12)	С	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней.	Установка
2.4	Дверь (входная)	есть	Дв.1	6	Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4)	К	Устранение порогов.	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть	А47,48	13,14	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 1	ДУ-И (Г, У, О)	Л.н.1, Вх.пл.1, Дв.1, А 47,48	3,5,6,13, 14	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____ 87(02-99)

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ "Детский сад № 90 "ДАНКО", г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

Вход №2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	Л.н.3	34, 36	Краевые ступени не выделены цветом и фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12) Лестница не оборудована поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.14)	С	Установка тактильных средств информации. Выделение краевых ступеней. Установка поручней на лестнице.	Ремонт текущий
2.2	Пандус (наружный)	нет	Л.н.3	34, 36	Отсутствует пандус (наружный). Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.15)	К	Установка пандуса (наружный)	Ремонт текущий
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-		-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	Дв.3	39	Высота порогов не соответствует требованиям. Нарушение СП 59.13330.2012 (5.1.4)	К	Устранение порогов.	Ремонт текущий
2.5	Тамбур	есть	А 1	39, 37	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Вход 2	ДУ-И(С,Г,У,О)	Л.н.3, Дв.3, А 1	34,36,37, 39	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МАДОУ "Детский сад № 90 "ДАНКО", г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	А 3 А 46	9,25	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59 13330.2012 (п.4.1.12)	С	Установка тактильных средств информации.	Ремонт текущих
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Л	16,18, 20,38, 40	Краевые ступени не выделены цветом или фактурой. Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Выделение цветом краевых ступеней.	Ремонт текущих
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует пандус (внутри здания). Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.2.13).	К	Приобретение складной ramпы	Приобретение
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Дв.в	26,32	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	3,22, 41, 42,36	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ-И(О,Г,У)	А 46 А 3 Л, Дв.в	3,9,16,18,20, 22, ,25,26,32,36,38,40,42	Ремонт текущих

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МАДОУ "Детский сад № 90 "ДАНКО", г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Дв.	21,30,31	Отсутствует тактильная полоса. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.12).	С	Установка тактильных средств информации	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	А 50 А 57 А 58 А 67	4,15,17,19,23,24,33	Край ванны плавательного бассейна по всему периметру не выделен контрастной полосой. Нарушение СП 31-113-2004 (п.4.3.5) Отсутствие цветовой маркировки на входах и выходах из бассейна. Нарушение СП 31-113-2004 (п.4.3.6) Отсутствие вдоль стен бассейна по периметру обходной дорожки сплошной поручень. Нарушение СП 31-113-2004 (п.4.3.11)	С С С, К	Выделение цветом края ванны плавательного бассейна. Выделение цветовой маркировкой входа и выхода из бассейна. Установка поручней по периметру обходной дорожки бассейна	Установка Установка Установка
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого обслуживания здания	ДУ-И(О,У,Г)	А 50 А 57 А 58 А 67 Дв.	4,15, 17,19,21, 23,24,30, 31,33,	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____ 87(02-99)

I Результаты обследования:

МАДОУ "Детский сад № 90 "ДАНКО", г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____ 87(02-99)

I Результаты обследования:

МАДОУ "Детский сад № 90 "ДАНКО", г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАДОУ "Детский сад № 90 "ДАНКО", г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	А 38	27,29	Умывальники не оборудованы поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3), СП 35.101.2001 (Таб.5.1, п. 2.8) Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	Все	Оборудование умывальников и унитазов специальными удерживающими устройствами, установка тревожной кнопки	Ремонт текущий
			А 38	28	Унитаз, умывальники не оборудованы поручнями. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.5.3.3), СП 35.101.2001 (Таб.5.1, п. 2.8) Отсутствует тревожная кнопка СП 59.13330.2012 (п.5.5.7)	Все		
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ-И (О,У,Г)	А 38	27,28,29	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № _____ 87(02-99)

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте**

МАДОУ "Детский сад № 90 "ДАНКО", г. Нижний Новгород, ул. Аркадия Гайдара, д.20

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	3,46	9,25, 26,36	Отсутствует табличка с наименованием учреждения на входе №2. Отсутствует схема здания для инвалидов с указанием направления движения и мест получения услуг. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	Все	Необходима установка схемы движения и табличка с наименованием учреждения.	Установка
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г		Не нуждается.
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации. Нарушение СП 59.13330.2012 (п.4.1.3), ГОСТ Р 51256, ГОСТ Р 52875	С	Необходима установка тактильных средств.	Установка
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте.	ДУ-И (О, Г, У)	3,46	9,25, 26,36	Установка

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания